





www.kali-gmbh.com

K+S KALI GmbH Werk Werra

Standort Wintershall

GV O:\W\MA\TRW\HDR\19790515_Lawine Halde W\565 mit LB.dwg

Auszug Risswerk Stand 22.08.1980

Übersicht Rückstandshalde IV im Kessel

Rutschung 1976

Die Grenzen wurden von Katasterkarten (ca. 1980–2003) digitalisiert und dienen nur der Orientierung.

 Rutschung, teilweise überschüttet

Maßstab

1 : 2.000

	Datum	Name
gem.	07.1980	Kämper
CAD	05.03.18	Schwarz
Nachg.	28.03.18	Schwarz

Band 1.1 Anlage 3

zu Anlage 8